

КОНТАКТ 60- Дезоксидиращ и почистващ препарат за контакти

Състав:	Разтворителна смес с въглероден диоксид, пропан-2-ол, бутан-2-ол, кипящ при ниска температура нефт
Фирма вносител:	ЕТ "КВАЗЕР –ЕЛ ЛЮБОМИР СЛАВКОВ" Ж.Р."Изгрев", ул. "Баку" 73, тел.: +032/ 675 134 или 136
Фирма производител:	ЦРЦ ИНДЪСТРИС ЮЪРЪП ООД /CRC INDUSTRIES EUROPE NV/ Таусласгерстраат 1, 9240 Зеле,Белгия /Touwslagerstraat 1, 9240 ZELE Belgium/ Тел:+ 32 (0) 52/ 45 60 11, Факс: + 32 (0) 52/45 00 34, Е-mail: hse@crcind.com
Предназначение:	За почистване на контакти от окиси, корозия и замърсявания в НЧ, ВЧ и СВЧ-техника
Начин на употреба:	Достатъчни са няколко капки от препаратата на контакт. Постига се по-добър ефект от почистването , ако контактите се избършат с целулозна, кожена или памучна четка.Ако не е възможно да избършете контактите, оставете препаратът да действа в продължение на 10 –15 мин. Най-добри резултати се постигат, ако разтворената мръсотия и ръжда се измият с Контакт WL. След това се нанася Контакт 61 като защитен слой. Контакт 60 може да се използва и без допълнителни препарати, но корозията ще се появи отново след кратко време. Контактите на големи щепсели и релета могат да бъдат защитени от корозия с Контакт 40. Ако сте сигурни, че причината за дефекта е замърсяване, а не корозия, може да се използва направо Контакт 61, без никаква друга предварителна обработка.След напръскване с Контакт 60 трябва да изчакате около 15 мин., за да изсъхне, преди да включите оборудването отново. <u>Оптимална процедура на почистване:</u> Фаза 1: Контакт 60 разтваря корозионния слой и така възстановява металния контакт. Без втора и трета фаза корозията може отново да се появи след известно време. Това зависи от материала и околните условия. Фаза 2: Контакт WL измива разтворената ръжда, мазнина и мръсотия. Фаза 3: Контакт 61 образува тънък защитен слой, който предотвратява корозията и износването.
Опасности за здравето:	Препаратът е силно огнеопасен (R11), дразни очите и кожата (R36/38), парите му могат да предизвикат сънливост и световъртеж (R67).
Мерки за безопасност:	Да се изключат всички източници на горене и да се осигури подходящо проветрение. При недостатъчно проветрение да се носи подходяща дихателна маска.(филтър тип АХ).Да се носят подходящи защитни ръкавици (нитрилни). Да се носят защитни очила. Да се вземат предпазни мерки спрямо статично електричество. <u>Флакони под налягане:</u> Да се пазят от слънчева светлина и да не се излагат на температури по-високи от 50 ° С. Да не се пробиват и изгарят дори и след употреба. Да не се пръска върху открит пламък или нагорещени материали.Флаконите да се съхраняват надалеч от деца (S2), надалеч от източници на горене (S16). По време на работа да не се пуши. Да не се вдишват пръските на шпрея (S23).Материалът и опаковката трябва да се депонират по безопасен начин (S 35).Да се използва само в добре проветривани участъци (S51).
Първа помощ:	<u>Общи указания:</u> Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Ако се появят някакви симптоми, да се потърси медицинска помощ. <u>След контакт с очите:</u> Ако материалът попадне в очите, веднага да се изплакнат с много вода /15 мин/. Да се потърси незабавно лекарска помощ. <u>След контакт с кожата:</u> Замърсените дрехи да се отстранят незабавно и засегнатият участък да се намокри с много вода. Измиване със сапун и вода.Да се потърси медицинска помощ . <u>След вдишване:</u> Пострадалият да се изведе на чист въздух, да се държи на топло и в покой. Да се потърси медицинска помощ ако симптомите продължават. <u>След поглъщане:</u> Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси медицинска помощ.
Данни за опаковката:	Аерозолни флакони по 200 мл.
Срок на годност:	3 години от датата на производство
Изисквания за съхранение:	Флаконите под налягане трябва да са защитени от слънчева светлина и да не се излагат на температури, превишаващи 50 °С. Да се съхранява на хладно, сухо и добре проветривано място.